

Einfach und sicher durch die Stadt!

www.radentscheid-schwerin.de

Mängelliste Radverkehr Schwerin

Radentscheid Schwerin

kontakt@radentscheid-schwerin.de

Stand: Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	3
2.	Neue Mängel	4
3.	Bestehende Mängel Zentrum	36
4.	Bestehende Mängel West	66
5.	Bestehende Mängel Süd	90
6.	Bestehende Mängel Nord	108
7.	Behobene Mängel	.123

Einführung

Der Radentscheid Schwerin arbeitet seit 2020 daran, die unzureichende Situation für Radfahrer in Schwerin zu verbessern. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf sicheren Schulwegen. Das Fahrrad ist in der Innenstadt das schnellste und sauberste Verkehrsmittel. Wer in Schwerin Rad fahren möchte, sollte das sicher und bequem tun können!

Neben der Begleitung von Sanierungen und Bauvorhaben spricht der Radentscheid regelmäßig Probleme an bestehenden Radwegen an. Die vorliegende Mängelliste ist eine Übersicht über die uns bekannten relevanten Mängel in Schwerin. Datenquellen für dieses Dokument sind die <u>Schwachstellenkarte</u> des Radentscheids Schwerin sowie nicht mehr aktive Mängelmelder wie die Online-Meldeplattform RADar! und der "Wegedetektiv" des Planungsverbands Westmecklenburg.

Die Liste beinhaltet Problemstellen für Radfahrer im gesamten Stadtgebiet von Schwerin. Sie gliedert sich in die drei Hauptkapitel:


- Neue Mängel
- Bestehende Mängel
- Behobene Mängel

Geordnet sind die Problemstellen nach den vier Hauptkategorien Zentrum, West, Süd, Nord, dann nach dem jeweiligen Stadtteil und der Straße. Ziel war eine gute Übersichtlichkeit der Liste. Durch einen Klick auf OpenStreetMap oder Google wird der jeweilige Eintrag in einer größeren Karte angezeigt (Internetzugang erforderlich).

Die erste Version dieser Liste ist von 2022. Die damalige Kategorisierung 1, 2 und 3 nach dem jeweiligen Aufwand zur Beseitigung des Mangels haben wir aufgegeben. Um eine Vergleichbarkeit mit der Mängelliste von 2022 zu gewährleisten, haben wir die Nummern aber beibehalten.

Neue Mängel

Die folgenden 31 Problemstellen sind in den letzten zwei Jahren neu in die Liste aufgenommen worden. Es handelt sich oft um Stellen, die bekannt sind, die aber bisher nicht behoben wurden. Der größte Mangel ist die **fehlende ganzjährige Innenstadtdurchquerung** für Radfahrer. Der Radentscheid Schwerin hat 2023 einen Verkehrsversuch zur ganzjährigen Durchfahrung der Fußgängerzone Mecklenburgstraße vorgeschlagen. Die Stadtvertretung hat den Antrag abgelehnt, ohne sich bisher um eine Lösung zu bemühen.



Stadtteil: Altstadt

Straße: Innenstadtdurchquerung

Koordinaten: 53.627770 11.412435 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.01

Beschreibung: Das Radverkehrskonzept 2030 hat die Innenstadtdurchquerung

offengelassen und hier ein Miteinander empfohlen. Die Schlossstraße ist ganzjährig geöffnet, sie ist ähnlich stark frequentiert wie die Mecklenburgstraße und es funktioniert. Der Radentscheid hat 2023 einen

Verkehrsversuch zur ganzjährigen Öffnung der Fußgängerzone


Mecklenburgstraße vorgeschlagen. Das hat die

Stadtvertretung abgelehnt, ohne sich um eine Alternative zu

bemühen. Diese fehlende Lösung ist derzeit der größte

Mangel für den Radverkehr in Schwerin.





Stadtteil: Altstadt

Straße: Schlossstraße

Koordinaten: 53.627770 11.412435 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.02

Beschreibung: In der Schlossstraße ist der Radverkehr ganzjährig erlaubt,

das ist gut so. Problematisch ist hier, dass Fußgänger das offensichtlich nicht wissen und dementsprechend reagieren.

Hier wären die vom Radentscheid vorgeschlagenen

Bodenpiktogramme "Gemeinsam mit Rücksicht" eine große Hilfe

und Aufklärung zugleich.





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Obotritenring


Koordinaten: 53.624654 11.400429 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.06

Beschreibung: Wenn man vom Obotritenring nach links in die Wallstraße

abbiegen möchte, muss man zweimal sehr lange an der Ampel stehen. Wünschenswert wäre eine Linksabbiegerspur für Fahrradfahrer oder eine 2. Ampel, die die Radfahrer auf die

rechte Seite der Wallstraße führt.





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Ostorfer Ufer

Koordinaten: 53.620125 11.399622 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.03

Beschreibung: Hier sind einfach zu viele Poller verbaut. Mit Lastenrädern

oder Anhängern kann man hier nur durch Rangieren

durchfahren.





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Schäferstraße

Koordinaten: 53.623410 11.406400 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.04

Beschreibung: In der Schäferstraße gibt es viel Durchgangsverkehr von der


Goethestraße zum Obotritenring. Dadurch kommt es vor der

Niels-Stensen-Schule häufig zu gefährlichen Situationen.

Hier sollte endlich der schon 2018 von der

Ortsteilvertretung geforderte Zebrastreifenfür mehr

Schulwegsicherheit eingerichtet werden.





Stadtteil: Paulsstadt

Straße: Obotritenring


Koordinaten: 53.635129 11.400139 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.05

Beschreibung: Wenn man hier vom Radstreifen auf dem Obotritenring nach

links in die Lübecker Straße abbiegen möchte, steht man auf der Kreuzung. Die Autos, die vom Platz der Freiheit kommend nach rechts in den Obotritenring abbiegen wollen, bekommen grün (bzw. haben einen grünen Pfeil?). Man muss dann vom Radstreifen runter und auf den Gehweg ausweichen, damit die

Autos fahren können.





Stadtteil: Schelfstadt

Straße: Schelfstraße

Koordinaten: 53.636689 11.418979 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.24

Beschreibung: Aus der Schelfstraße kommend fehlt hier eine

Querungsmöglichkeit in Richtung Ziegelseepromenade. Dem Radfahrer wird jetzt eine Querung der Fußgängerampel nach links und dann eine zweite Querung über die Knaudtstraße

angeboten. Das ist nicht komfortabel.





Stadtteil: Schelfstadt

Straße: Werderstraße

Koordinaten: 53.637443 11.423416 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.25

Beschreibung: Stadteinwärts ist an der Kreuzung Werderstraße/Knaudtstraße

eine separate Fahrradampel. Für Radfahrer ist die Grünphase länger als für Fußgänger. Wenn die für Autofahrer sichtbare Fußgängerampel auf rot schaltet, ist die Fahrradampel weiterhin grün. Diese ist aber für die Autofahrer nicht sichtbar und somit nehmen sie an, dass rot ist und Fahrräder auch nicht mehr fahren dürfen. Besonders für Kinder auf dem Schulweg ist das eine sehr gefährliche

Kreuzung. Autofahrer müssen erkennen können, dass Radfahrer

noch grün haben.





Schwerin: West

Stadtteil: Lankow

Straße: Ratzeburger Straße

Koordinaten: 53.649308 11.354200 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.21

Beschreibung: Der Radweg wird ab hier auf die Straße geführt. Auf Grund

der schlechten Einsehbarkeit ist das gefährlich. Hier

sollte eine andere Lösung gefunden werden.





Schwerin: West

Stadtteil: Weststadt

Straße: Lübecker Straße

Koordinaten: 53.642365 11.388837 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.29

Beschreibung: Der Übergang vom Schutzstreifen am Fliederberg in Richtung Lankow ist mit einem abgesenkten Bordstein ausgeführt. Die

Lankow ist mit einem abgesenkten Bordstein ausgeführt. Die noch bestehende Kante ist besonders bei Nässe und Glätte gefährlich, weil die Auffahrt in einem sehr spitzen Winkel erfolgt. Hier sollte eine Nullabsenkung eingebaut werden.





Schwerin: West

Stadtteil: Weststadt

Straße: Obotritenring

Koordinaten: 53.629115 11.397843 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.27

Beschreibung: An dieser Stelle soll man auf den Radweg wechseln. Wie an

anderen Stellen in Schwerin auch muss man über eine

Bordsteinkante, es fehlt eine Nullabsenkung.





Stadtteil: Gartenstadt

Straße: Gutenbergstraße

Koordinaten: 53.606590 11.425309 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.09

Beschreibung: An einigen NVS-Haltestellen gibt es Poller, an anderen

diese gefährlichen und hinderlichen Umlaufschranken. Radfahrer zielen hier auf die mit dem Pfeil markierte Stelle, um das Hindernis zu umfahren. So eine Umfahrung sieht man an allen Haltestellen mit Umlaufschranken, die

Schranken gehören abgebaut!





Stadtteil: Gartenstadt

Straße: Ludwigsluster Chaussee

Koordinaten: 53.600580 11.426100 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.10

Beschreibung: Zwischen Karl-Marx-Allee und Langer Berg ist der

Zweirichtungsradweg durch starke Wurzelaufbrüche in einem

kaum befahrbaren Zustand. Hier muss dringend saniert

werden.





Stadtteil: Gartenstadt

Straße: Ludwigsluster Chaussee


Koordinaten: 53.602274 11.425427 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.11

Beschreibung: Der Fahrradweg ist zwar an dieser Stelle farblich markiert,

er wird trotzdem oft von den Autos auf der Straße Langer Berg zu schnell überfahren. Die Autofahrer neigen dazu, beim Abbiegen nur nach links zu schauen. Da der Radweg in zwei Richtungen freigegeben ist, führt das zu gefährlichen Situationen. Eine Lösung wäre die niveaugleiche Führung des Radwegs durch eine Aufpflasterung, die deutliche Markierung mit zwei Pfeilen auf dem Radweg oder ein Stoppschild vor

dem Schutzstreifen aus Richtung Langer Berg.





Stadtteil: Gartenstadt

Straße: Ludwigsluster Chaussee

Koordinaten: 53.610670 11.421989 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.12

Beschreibung: Hier ist auf etwa 100 Meter die Oberfläche sehr schlecht.

Das sollte saniert werden.





Stadtteil: Gartenstadt

Straße: Von-Stauffenberg-Straße

Koordinaten: 53.603655 11.426117 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.13

Beschreibung: Hier kreuzen sich mehrere Straßenbahnlinien, dadurch gibt

es sehr viel Begegnungsverkehr. Radfahrer und Fußgänger müssen sich an der Schranke vorbei durch mehrere Poller bewegen. Hier wäre eine komfortable Querung wünschenswert.





Stadtteil: Görries

Straße: Mittelstelle

Koordinaten: 53.603680 11.384035 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.14

Beschreibung: Wenn man den Ostorfer See umrundet, muss man hier lang.

Dieses kleine und viel genutzte Stück sollte endlich

instandgesetzt werden.





Stadtteil: Großer Dreesch

Straße: Friedrich-Engels-Straße

Koordinaten: 53.601791 11.431553 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.15

Beschreibung: Diese Stelle wurde vom Radentscheid schon viermal bei

klarschiff. de eingestellt. Das Ende der Aufpflasterung ist so uneben, dass hier Sturzgefahr besteht. Es wurde immer wieder ohne Begründung abgewiesen. Die Empfehlung ist, hier mal mit dem Rad "nichtsahnend" bergab zu fahren. Es ist

extrem gefährlich, auch wenn es nicht so aussieht.





Stadtteil: Mueßer Holz

Hamburger Allee Straße:

OpenStreetMap Google Maps Koordinaten: 53.593109 11.466272

N.16 **Nummer:**

Gegenüber der Tankstelle ist der Radweg in einem sehr desolaten Zustand. Hier muss dringend saniert werden. **Beschreibung:**





Stadtteil: Neu Zippendorf

Straße: Berliner Platz


Koordinaten: 53.599085 11.449556 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.30

Beschreibung: Wenn man von der Bosselmannstraße kommt, fährt man mit dem

Rad Richtung Berliner Platz nach links, um die Treppen zu umfahren. Aber dann endet man wieder an einer Treppe. Mit Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl und Fahrrad muss man daher den Weg über die Gleise nehmen. Hier fehlt nur ein winziges Stück Weg, um eine komfortable Wegführung ohne Umweg

einzurichten.






Neu Zippendorf Stadtteil:

Straße: Bosselmannstraße

OpenStreetMap Google Maps **Koordinaten:** 53.601296 11.451745

Nummer: N.17

Vom neugebauten Radweg an der Crivitzer Chaussee gibt es bisher keine Querungsmöglichkeit in Richtung Zippendorf. **Beschreibung:**





Stadtteil: Ostorf

Straße: Lennéstraße

Koordinaten: 53.615095 11.419135 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.18

Beschreibung: Zuerst waren es nur einzelne Fahrzeuge. Jetzt ist die

Lennéstraße häufig auf voller Länge zugeparkt. Das ist für den Radfahrer im Begegnungsverkehr sehr gefährlich.





Stadtteil: Ostorf

Straße: Osterberg

Koordinaten: 53.614474 11.412091 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.19


Beschreibung: Seit die Asphaltdecke am Osterberg erneuert wurde,

erschwert ein unnötiger Bordstein die Zufahrt zum

gemeinsamen Geh- und Radweg am Ostorfer Ufer. Hier sollte nachgebessert und eine Nullabsenkung eingebaut werden. Das

betrifft ebenfalls die rot markierte Abbiegung aus der

Hagenower Straße in Richtung Osterberg.





Stadtteil: Zippendorf

Straße: Plater Straße

Koordinaten: 53.599222 11.459022 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.20

Beschreibung: Der Radweg wird durch die Fahrbahnmarkierung auf den Gehweg

geleitet, es fehlt aber eine Freigabe für den Radverkehr.





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Möwenburgstraße

Koordinaten: 53.646548 11.414162 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.22

Beschreibung: Nachdem der Schaden kurz vor der Brücke behoben wurde, gibt

es hier einen neuen Wurzelaufbruch.





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Pappelgrund

Koordinaten: 53.648636 11.405549 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.28

Beschreibung: Durch den Stromkasten und die Hecke können Autofahrer die

aus Richtung Klinikum kommenden Radfahrer nicht sehen. der Strommkasten sollte versetzt werden und die Hecke entfernt

oder geschnitten.






Lewenberg Stadtteil:

Robert-Beltz-Straße Straße:

OpenStreetMap Google Maps Koordinaten: 53.638308 11.402943

N.07 **Nummer:**

Die Radspur ist viel zu eng. Da hier ausreichend Platz ist, sollte ein baulich getrennter Radweg gebaut werden. **Beschreibung:**





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Robert-Beltz-Straße


Koordinaten: 53.639089 11.400052 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.08

Beschreibung: Auf beiden Seiten parken die Autos hier quer. Das ist

extrem gefährlich, da ausparkende Fahrzeuge die Radfahrer nicht sehen können. Die Sicht ist durch Bäume und überlange Fahrzeuge zusätzlich eingeschränkt. Die Parkplätze sollten in Längsparkplätze umgewandelt werden, um einen baulich getrennten Radweg zu schaffen. Dieser Weg ist Schulweg für

viele Kinder!





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Straße

Koordinaten: 53.638920 11.409098 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.23

Beschreibung: Hier endet kurz vor dem Bürgermeister-Bade-Platz die

Radspur und mündet auf den Gehweg. Diese Einmündung muss vor unberechtigt parkenden Fahrzeugen geschützt werden

vor unberechtigt parkenden Fahrzeugen geschützt werden. Außerdem wird es an der Kreuzung richtig eng. Besser wäre

hier eine eigene abbiegende Radspur.





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Straße

Koordinaten: 53.640339 11.408905 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.26

Beschreibung: Die neue Radspur wird von vielen Autos nicht wahrgenommen

oder ignoriert. Hier würde eine Roteinfärbung auch wegen

der parkenden Fahrzeuge helfen.





Stadtteil: Werdervorstadt

Straße: Güstrower Straße

Koordinaten: 53.641083 11.424556 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: N.31

Beschreibung: Die Fußgängerampel in der Güstrower Straße/Ecke Ernst-


Barlach-Straße scheint ab dem späten Nachmittag sowie am Wochenende außer Betrieb zu sein. Die Straße erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und der Übergang ist für Fußgänger und Radfahrer eine wichtige Verbindung in das Wohngebiet. Da die Ampel ohnehin nur bei Bedarf aktiviert wird, wäre es sicherer, sie dauerhaft in Betrieb zu lassen.





Bestehende Mängel

Die folgenden 86 Problemstellen sind bereits seit 2022 in der Mängelliste dokumentiert. Einige der ursprünglich 140 Mängel haben wir aus Gründen der Relevanz entfernt oder sie sind behoben. Zu jedem Mangel gibt es eine Einschätzung der Verkehrsverwaltung von 2023, ob und wann eine Beseitigung erwartet werden kann. Auch für diese aktualisierte Liste werden wir wieder die Einschätzungen der Verwaltung dokumentieren.



Stadtteil: Altstadt

Straße: Alexandrinenstraße

Koordinaten: 53.632547 11.410868 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.40

Beschreibung: Fußgänger und Radfahrer müssen sich in beide Richtungen den

Weg teilen. Da hier auch der Fernradweg Hamburg-Rügen verläuft, ist es oft zu voll. Wann beginnt der Umbau der

Alexandrinenstraße zur Fahrradstraße wie im

Radverkehrskonzept 2030 vorgesehen? Hier könnte mit dem neuen Verfahren des Glattfräsens von Kopfsteinoberflächen

schnell eine Lösung kommen.

Absprache mit Stadt 2023

Teil des Radverkehrskonzepts 2030, keine zeitnahe Lösung





Stadtteil: Altstadt

Straße: Arsenalstraße

Koordinaten: 53.630516 11.410095 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.27

Beschreibung: Der Schutzstreifen auf der Arsenalstraße ist ein Anfang.

Allerdings fährt der Bus bergab häufig ohne Rücksicht auf

die Radfahrer zu. Da hilft oft nur absteigen! Die

Parkplätze vor der Sparkasse sollten deshalb entfallen. Eine Rotmarkierung des Schutzstreifens und der kleinen

Haltebucht wären ebenfalls eine Verbesserung.

Absprache mit Stadt 2023

Lösung ist akzeptabel





Stadtteil: Altstadt

Straße: Franz-Mehring-Straße

Koordinaten: 53.631083 11.408758 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.23

Beschreibung: Der Radverkehr wird hier an entgegengesetzt parkenden Autos

vorbeigeführt. Damit fährt man in der ständigen Gefahr sich


öffnender Autotüren ohne den notwendigen

Sicherheitsabstand. Entweder man entfernt die Parkplätze

oder es wird eine Dooring-Zone markiert.

Absprache mit Stadt 2023

Keine Lösung





Stadtteil: Altstadt

Straße: Lennéstraße

Koordinaten: 53.625487 11.417257 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.05

Beschreibung: Hier sollte geschnittenes Pflaster verlegt oder die

bestehende Oberfläche abgefräst werden. Das Parkverbot sollte für alle gelten - auch und gerade für Abgeordnete. Die parkenden Autos passen nicht zum Weltkulturerbe.

Absprache mit Stadt 2023

Betrifft Flächen vom Land, vorerst wird keine Verbesserung möglich sein, Abstimmungen mit dem Land notwendig





Stadtteil: Altstadt

Straße: Mecklenburgstraße

Koordinaten: 53.625961 11.411688 OpenStreetMap Google Maps


Nummer: 3.17

Beschreibung: Die Mecklenburgstraße soll seit Jahren saniert werden. Es

ist zu hoffen, dass dieses Vorhaben zeitnah umgesetzt wird.

Absprache mit Stadt 2023

Grundhafte Sanierung in Planung





Stadtteil: Altstadt

Straße: Werderstraße

Koordinaten: 53.625574 11.417338 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.25

Beschreibung: Hier wurde der gemeinsame Geh- und Radweg abgeschafft, das

ist gut so. Jetzt gibt es eine Radspur, die kurz darauf endet. Es wird ein durchgängiger separater Radweg gebraucht. Ohne Parkplätze wäre das auch möglich. Laut Radverkehrskonzept 2030 ist die Werderstraße Vorrangroute

für den Radverkehr.

Absprache mit Stadt 2023

Vollständige Erneuerung frühestens 2025, derzeit läuft

Sicherheitsaudit





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Graf-Schack-Allee

Koordinaten: 53.620744 11.409650 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.22

Beschreibung: Die Ampelanlage steht hier mitten auf dem Gehweg. Der Weg

ist ohnehin schon schmal und hier auch noch für Radfahrer

freigegeben.

Absprache mit Stadt 2023

Prüfung, ob die Ampel verschoben werden kann (Herr

Rotermann)





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Graf-Schack-Allee

Koordinaten: 53.620579 11.409345 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.23

Beschreibung: Auch hier steht wie an anderen Stellen der Mast auf dem

viel zu schmalen gemeinsamen Geh- und Radweg.

Absprache mit Stadt 2023

Prüfung, ob der Mast verschoben werden kann (69.1)





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Graf-Schack-Allee

Koordinaten: 53.620436 11.409012 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.24

Beschreibung: Wie an anderen Stellen in Schwerin steht auch hier der

Ampelmast auf dem ohnehin viel zu schmalen Weg.

Absprache mit Stadt 2023

Prüfung, ob die Ampel verschoben werden kann (Herr

Rotermann)





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Lobedanzgang

Koordinaten: 53.626376 11.409628 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.29

Beschreibung: Der Weg endet/beginnt hier mit schlecht befahrbarem

Kopfsteinpflaster, er ist Schulweg für viele Schüler. Mit der neuen Fräsmethode für Kopfsteinpflaster könnte hier

schnell Abhilfe geschaffen werden.

Absprache mit Stadt 2023

keine Änderung vorgesehen





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Ludwigsluster Chaussee

Koordinaten: 53.619296 11.407653 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.15


Beschreibung: Die Aufstellfläche ist viel zu klein, es passt kein

Lastenrad oder eins mit Anhänger hierher. Sowohl die Aufstellfläche als auch die Ampelschaltung sollten

verändert werden.

Absprache mit Stadt 2023

Einengung Fahrbahnen Ludwigsluster Straße für breitere Aufstellfläche (frühestens 2024 nach Rogahner Straße)





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Obotritenring

Koordinaten: 53.625970 11.398790 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.50

Beschreibung: Die Gesamtsituation auf dem Obotritenring ist für Radfahrer

unbefriedigend. Hier beim Übergang vom Gehweg auf die Straße wurde eine Rotmarkierung aufgebracht. Das ist zwar

eine Verbesserung, durch die zu geringe Breite des

Schutzstreifens ist das aber keine abschließende Lösung des

Problems.

Absprache mit Stadt 2023

Straßenreinigung beachten, vorerst keine Änderung, ggf.

Bordverschwenkung oder Bake aufstellen, Abstimmung mit 69.1





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Obotritenring

Koordinaten: 53.624603 11.400429 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.32

Beschreibung: Auch hier steht die Ampel mitten auf einem viel zu zu

schmalen gemeinsamen Geh- und Radweg. Sie sollte versetzt

werden.

Absprache mit Stadt 2023

Prüfung, ob die Ampel verschoben werden kann (Herr

Rotermann)





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Ostorfer Ufer

Koordinaten: 53.620185 11.398905 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.37

Beschreibung: Diese Ampel schaltet nur auf Anforderung auf grün!

Sogenannte Bettelampeln sollte es nicht mehr geben.

Absprache mit Stadt 2023

Abstimmung Herr Rotermann (69.3)





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Ostorfer Ufer

Koordinaten: 53.619282 11.407165 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.39

Beschreibung: Als Radfahrer oder Fußgänger muss man je nach Tageszeit

mehrere Ampelphasen warten, bevor man Grün bekommt. Es ist kaum möglich, die Kreuzung vollständig ohne Zwischenstopp zu überqueren. Durchgängige Grünphasen wären angebracht.

Absprache mit Stadt 2023

Abstimmung Herr Rotermann (69.3), frühestens 2024





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Ostorfer Ufer

Koordinaten: 53.620075 11.398761 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.40

Beschreibung: Hier steht der Ampelmast mitten auf dem Radweg, außerdem

muss man durch den Wartebereich der ÖPNV-Nutzer fahren.

Sowohl der Ampelmast als auch das Haltestellenschild

sollten versetzt werden und außerdem der Wartebereich für

den Nahverkehr verbreitert werden.

Absprache mit Stadt 2023

Aufstellfläche vergrößern





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Ostorfer Ufer

Koordinaten: 53.620229 11.398273 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.20

Beschreibung: Wie an mehreren Stellen in Schwerin steht die Ampel mitten

auf dem Weg. Fußgänger und Radfahrer benutzen diesen Weg in

beiden Richtungen, das ist auch durch die Kurve sehr

gefährlich.

Absprache mit Stadt 2023

Prüfung, ob der Mast verschoben werden kann (spätestens bei

der Umgestaltung Obotritenring)





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Platz der Jugend

Koordinaten: 53.620901 11.408636 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.08

Beschreibung: Die Wegeführung für Radfahrer sollte nicht durch die

Haltestelle, sondern über die neu zu errichtende

Fahrradstraße laufen.

Absprache mit Stadt 2023

neue Planung im Radverkehrskonzept 2030





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Rogahner Straße

Koordinaten: 53.615333 11.391400 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.32

Beschreibung: Der Radweg ist auf einem kleinen Teilstück zwischen

Eisenbahnunterführung von der Rogahner Straße und dem Abzweig zum Paradiesweg saniert worden. Es gibt aber im sanierten Bereich bereits neue Aufbruchstellen. Dazu kommt,

dass der Weg zu selten gereinigt wird.

Absprache mit Stadt 2023

Maßnahme Rogahner Straße?, Abstimmung mit 69.3





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Rogahner Straße

Koordinaten: 53.620616 11.397800 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.35

Beschreibung: Vom Ostorfer Ufer kommend muss man hier als Radfahrer drei

Ampeln queren, um auf den neuen Radfernweg auf dem Alten Friedhof zu kommen. An allen Ampeln muss man als Fußgänger

oder Radfahrer sehr viel Wartezeit mitbringen.

Absprache mit Stadt 2023

Wird mit Inbetriebnahme Rogahner Straße geändert





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Voßstraße

Koordinaten: 53.625100 11.400760 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.03

Beschreibung: Der Ausbau der Voßstraße als Fahrradstraße ist im

Radverkehrskonzept 2030 vorgesehen. Die Rotmarkierung am

Beginn ist ein guter Anfang, löst aber noch kein Problem

hier.

Absprache mit Stadt 2023

Teil des Radverkehrskonzepts 2030





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Wallstraße

Koordinaten: 53.625534 11.409405 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.16

Beschreibung: Hier dürfen Radler entgegen der Einbahnstraße fahren, das

ist positiv. Aber sehr oft nehmen Autofahrer dies nicht wahr, drängen Radler ab und fahren für die beengten Verhältnisse zu schnell. Hier könnte die Beschilderung deutlich in die Blickrichtung der Autofahrer gedreht

werden.

Absprache mit Stadt 2023

Stadt sieht keine Lösung: Beschilderung ausreichend





Stadtteil: Feldstadt

Straße: Wallstraße

Koordinaten: 53.624721 11.404103 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.12

Beschreibung: Durch die Schulen im Umkreis ist hier zu morgendlichen

Stoßzeiten sehr viel Verkehr. Viele Kinder fahren auf dem viel zu schmalen Gehweg, weil sie sich auf der Straße unsicher fühlen und weil der Straßenbelag an vielen Stellen

eine Zumutung ist.

Absprache mit Stadt 2023

Tempo-30-Zone, sonstige Nebenanlagen zu schmal





Stadtteil: Paulsstadt

Straße: Arsenalstraße

Koordinaten: 53.630438 11.409854 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.20

Beschreibung: Durch das Querparken ist die Arsenalstraße in Richtung

Lübecker Straße zu eng, so dass man die Freigabe entgegen der Einbahnstraße nicht nutzen kann. Dazu kommt das sehr schlechte Kopfsteinpflaster, da bleibt oft nur absteigen und schieben. Eine Änderung in Längsparken wäre hilfreich

und natürlich die Änderung der Oberfläche.

Absprache mit Stadt 2023

Längsparken als Alternative wird geprüft





Stadtteil: Paulsstadt

Straße: Bürgermeister-Bade-Platz

Koordinaten: 53.637994 11.409402 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.06

Beschreibung: Einen benutzungspflichtigen Radweg in dieser Qualität

auszuschildern ist keine Einladung für Radfahrer. Er ist an vielen Stellen zu schmal und wird behindert durch parkende

Autos. Hier ist eine Neuordnung der Verkehrsflächen

dringend nötig.

Absprache mit Stadt 2023

Deckensanierung in 2024/2025, Verbesserungen stadtauswärts

in Planung, stadteinwärts bereits teilweise erfolgt





Stadtteil: Paulsstadt

Straße: Bürgermeister-Bade-Platz

Koordinaten: 53.637955 11.408894 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.55

Beschreibung: Hier wird beispielhaft ein häufiges Fehlverhalten der

Autofahrer in Schwerin gezeigt. Solche Möglichkeiten sollten wirksam durch Poller oder Fahrradbügel beseitigt

werden.

Absprache mit Stadt 2023

Ordnungsdienst zuständig





Stadtteil: Paulsstadt

Straße: Güterbahnhofstraße

Koordinaten: 53.638756 11.406759 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.23

Beschreibung: Der Höhenunterschied zur Straße wird hier zur Hürde. Für

Radfahrer muss eine Nullabsenkung gebaut werden.

Absprache mit Stadt 2023

Bordabsenkung prüfen, ggf. Schrägstein mit Nullabsenkung

verbauen





Stadtteil: Paulsstadt

Straße: Obotritenring

Koordinaten: 53.638736 11.407027 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.07

Beschreibung: Der Schutzstreifen auf dem Obotritenring ist durchgehend zu

schmal, hier wird eine bauliche Trennung vom Autoverkehr gebraucht. Es besteht eine hohe Unfallgefahr und große subjektive Unsicherheit für Radfahrer. Viele nutzen daher den Gehweg, das ist aber eine Zumutung für die Fußgänger.

Absprache mit Stadt 2023

Bordabsenkung prüfen, ggf. Schrägstein mit Nullabsenkung

verbauen





Stadtteil: Schelfstadt

Straße: Werderstraße

Koordinaten: 53.639888 11.424075 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.12

Beschreibung: Stadteinwärts wird der Radfahrer nach der Lagerstraße auf


den Gehweg geführt, obwohl dort die Beschilderung "Gehweg -Radfahrer frei" anzeigt. Das Radfahren auf der Straße (dann ohne Schutzstreifen) ist gefährlich, weil hier die Straße enger wird. Der Schutzstreifen müsste deshalb für die Autofahrer deutlich sichtbar weiter auf der Straße geführt

werden.

Absprache mit Stadt 2023

Schutzstreifenerweiterung bedarf größerer Umbauarbeiten -

Teil des Radverkehrskonzepts 2030





Stadtteil: Friedrichsthal

Straße: Lärchenallee

Koordinaten: 53.648860 11.343297 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.10

Beschreibung: Der gemeinsame Geh- und Radweg endet ohne Vorwarnung und

ohne Alternative.

Absprache mit Stadt 2023

Rechtzeitiger Hinweis, dass der Weg für Geradeausverkehr

endet





Stadtteil: Friedrichsthal

Straße: Wolfsschlucht

Koordinaten: 53.650182 11.338266 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.04

Beschreibung: Die Radfahrer aus der Wolfsschlucht haben keine gute

Querungsmöglichkeit. Der Ampelkontakt im Boden reagiert nicht auf Räder und über die Fußgängerampel landet man auf dem zu schmalem Fußweg. Radfahrer, die umgekehrt aus der Warnitzer Straße kommen, müssen nach der Querung der Fußgängerampel den Radweg wiederfinden. Das sollte insgesamt so umgestaltet werden, dass Radler auf beiden

Seiten die Lärchenalle gut queren können.

Absprache mit Stadt 2023

Deckensanierung in 2023 vorgesehen, Verbesserungen der

Ampelschaltung prüfen (Herr Rotermann)





Stadtteil: Lankow

Straße: Gadebuscher Straße

Koordinaten: 53.647838 11.353930 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.38

Beschreibung:

Nach dem Überqueren der Straße steht man vor einer Absperrung. Die sollte man bis zur Sanierung durch Poller

ersetzen.

Absprache mit Stadt 2023

Planung Gadebuscher Straße (2024)





Stadtteil: Lankow

Straße: Grevesmühlener Straße

Koordinaten: 53.647571 11.377125 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.46

Beschreibung: Der Radweg ist an dieser Stelle zu schmal. Das ist extrem

problematisch, wenn Personen an der Haltestelle warten oder ein- und aussteigen. Eine Lösung wäre, die Bushaltestelle

auf die Straße zu verlegen.

Absprache mit Stadt 2023

Umbau Haltestelle? Kosten? Abstimmung mit NVS:

Bushaltestelle auf Fahrbahn verlegen?





Stadtteil: Lankow

Straße: Grevesmühlener Straße

Koordinaten: 53.650259 11.373724 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.18

Beschreibung: Der neue Schutzstreifen bietet zu wenig Sicherheit für

Radfahrer. Wünschenswert wäre hier eine räumliche

Abgrenzung durch Poller oder Bordsteine. Auch ein Tausch von Parkstreifen und Schutzstreifen würde mehr Sicherheit für Radfahrer bieten. Der Mindestabstand zum Überholen von


1,50 Meter innerorts kann hier gar nicht eingehalten werden. Das Abiegen nach links ist nur sehr schlecht

möglich.

Absprache mit Stadt 2023

Auswärts kein Handlungsbedarf, stadteinwärts mittelfristig

keine Besserung in Sicht





Stadtteil: Lankow

Straße: Ratzeburger Straße

Koordinaten: 53.650374 11.356588 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.45

Beschreibung: Von der Gadebuscher Straße kommend beginnt hier ein

getrennter Rad- und Gehweg. Dieser endet nach ca. 200 m, dann wird man als Radfahrer auf die Straße geführt (siehe N.21). Im weiteren Verlauf der Straße bestehen dann aber die alten Gehwegmarkierungen, die fälschlicherweise eine weitere Nutzung für Radfahrer suggerieren. Dies kann zu Missverständnissen führen und sollte klargestellt werden.

Absprache mit Stadt 2023

Planung Ratzeburger Straße, ggf. Umsetzung 2023





Stadtteil: Neumühle

Straße: Am Leuschenberg

Koordinaten: 53.631703 11.363424 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.01

Beschreibung: Hier fehlt die Ausschilderung, der Weg ist zu schmal und in

einem schlechten Zustand.

Absprache mit Stadt 2023

Beschilderung prüfen, SDS prüft Reparaturmöglichkeit (ggf.

Wechsel auf wassergebundene Decke)





Stadtteil: Neumühle

Straße: Neumühler Straße

Koordinaten: 53.629275 11.379615 OpenStreetMap Google Maps


Nummer: 2.26

Beschreibung: Hier gibt es einen extrem schlechten Untergrund. Der

Straßenbelag sollte dringend erneuert werden.

Absprache mit Stadt 2023

SDS prüft, ob eine Erneuerung möglich ist





Stadtteil: Neumühle

Straße: Neumühler Straße

Koordinaten: 53.629249 11.379958 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.13

Beschreibung: Stadtauswärts gibt es einen Gehweg, der für Radfahrer

freigegeben ist. Den nutzen auch stadteinwärts viele

Menschen, die sich nicht trauen, den engen Schutzstreifen auf der "Neumühler Straße" und "Vor dem Wittenburger Tor" zu nutzen. Die Gehwegnutzung sollte solange erlaubt sein,

bis es eine bauliche Lösung auf der Straße gibt.

Absprache mit Stadt 2023

Änderung erfolgt mit Planungsprozess zum grundhaften Ausbau





Stadtteil: Neumühle

Straße: Neumühler Straße

Koordinaten: 53.629260 11.378992 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.31

Beschreibung: Hier gibt es einen extrem schlechten Untergrund und damit

eine hohe Sturzgefahr!

Absprache mit Stadt 2023

SDS prüft, ob eine Erneuerung möglich ist





Stadtteil: Warnitz

Straße: Trebbower Straße

Koordinaten: 53.668978 11.352600 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.01

Beschreibung: Ein asphaltierter oder gepflasterter Radstreifen ist

unbedingt erforderlich, damit diese Wegstrecke zu jeder

Jahreszeit sicher mit dem Rad befahrbar ist.

Absprache mit Stadt 2023

Grundhafte Sanierung Trebbower Straße (Asphaltbauweise in Vorplanung), Einbringung in Gremien nach Sommerpause 2023





Stadtteil: Weststadt

Straße: Johannes-R.-Becher-Straße

Koordinaten: 53.637878 11.393347 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.30

Beschreibung: Dieser Weg ist Schulweg für viele Schüler - den kann man


leider nicht als sicher und komfortabel bezeichnen. Deshalb fahren die meisten auf dem Gehweg. Hier könnte mit der neuen Fräsmethode schnell eine bessere Oberfläche der

Straße geschaffen werden.

Absprache mit Stadt 2023

In Bearbeitung hinsichtlich der Thematik Schulwegsicherung,

kein Belagwechsel für Straße vorgesehen





Stadtteil: Weststadt

Straße: Lessingstraße

Koordinaten: 53.635097 11.385264 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.03

Beschreibung: Der Untergrund ist auf vielen Strecken sehr schlecht und

vor allem an den abschüssigen Stellen ausgewaschen. Die Wege wuchern regelmäßig zu und sind dadurch extrem schmal

nutzbar.

Absprache mit Stadt 2023

Instandhaltung erfolgt regelmäßig durch SDS, Wege jedoch

von untergeordneter Bedeutung





Stadtteil: Weststadt

Straße: Lilienweg

Koordinaten: 53.625885 11.384120 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.15

Beschreibung: Die Schranken sind schon für normale Fahrräder nicht gut

passierbar. Für Lastenräder und Anhänger ist es unmöglich. Eine Schranke nur auf einer Seite und auf der anderen Seite

ein Poller wäre eine gute Lösung.

Absprache mit Stadt 2023

Zum Thema Poller insgesamt Abstimmung mit Unterer

Verkehrsbehörde (69.1) und SDS nötig





Stadtteil: Weststadt

Straße: Lilienweg

Koordinaten: 53.624301 11.382399 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.26

Beschreibung: Beim Übergang von Pflaster auf Schotter setzt sich der

Schotteruntergrund immer wieder bzw. wird weggespült, weggefahren etc. Es gibt hier eine Stufe im Übergang, die sturzgefährdend ist. Eine Lösung wäre, den Weg um die Kurve

zu pflastern.

Absprache mit Stadt 2023

wird regelmäßig aufgefüllt (problematischer Untergrund)





Stadtteil: Weststadt

Straße: Lilienweg

Koordinaten: 53.627543 11.383810 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.21

Beschreibung: Hier fehlt ein Teilstück des neuen Radwegs vom Alten

Friedhof nach Lankow. Davor und danach ist er gut gemacht,

das fehlende Stück sollte dringend saniert werden.

Absprache mit Stadt 2023

Nicht absehbar





Stadtteil: Weststadt

Straße: Lilienweg

Koordinaten: 53.623996 11.382844 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.47

Beschreibung: Der Abstand zwischen den Pollern sollte 1,30 Meter


betragen. Dabei sollte auch der Winkel, mit dem auf die Poller zufährt, beachtet werden. Schon mit nur einer Tasche am Rad sieht man, wie wenig Platz ist. Für Lastenräder, Kinderanhänger und Radwanderer ist die Durchfahrt nicht

ohne weiteres möglich.

Absprache mit Stadt 2023

Zum Thema Poller insgesamt Abstimmung mit Unterer

Verkehrsbehörde (69.1) und SDS nötig





Stadtteil: Weststadt

Straße: Lübecker Straße

Koordinaten: 53.640238 11.392305 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.29

Beschreibung: Eine Querung der Straßenbahnschienen ist hier nicht

vorgesehen. Gerade für Fußgänger bedeutet das große Umwege.


Radfahrer fahren auf der falschen Straßenseite, weil sie

die Umwege vermeiden wollen. Hier wäre eine

Querungsmöglichkeit angebracht.

Absprache mit Stadt 2023

Mittelfristig keine Lösung





Stadtteil: Weststadt

Straße: Obotritenring

Koordinaten: 53.629007 11.397956 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.54

Beschreibung: Vom benutzungspflichtigen Radweg muss der Radverkehr bei

Querung des Obotritenrings die Fußgängerampel benutzen und

sich danach wieder auf die Straße einordnen. Es kommt häufig zu gefährlichen Situationen. Für eine durchgängige Radverkehrsverbindung sollte der Radweg sicher über die

Kreuzung geführt werden.

Absprache mit Stadt 2023

Planung Neumühler/Wittenburger Straße in Vorbereitung,

Abstimmung (69.1)





Stadtteil: Weststadt

Straße: Wittenburger Straße

Koordinaten: 53.628353 11.392801 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.21

Beschreibung: Die Markierungen auf diesem gemeinsamen Geh- und Radweg

sind kaum noch sichtbar, sie sollten dringend erneuert werden. Dieser Bereich wird von vielen Schülern genutzt. Das Querparken sollte auf beiden Seiten in Längsparken geändert werden, da Querparken grundsätzlich gefährlich ist. Außerdem ragen Immer wieder PKW und Transporter mit

Überlänge auf den Geh- und Radweg.

Absprache mit Stadt 2023

In Planung (mit Neumühler Straße)





Stadtteil: Weststadt

Straße: Wittenburger Straße

Koordinaten: 53.629097 11.395875 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.36

Beschreibung: Die Fahrradampel stadtauswärts an der Wittenburger/Ecke

Werner-Seelenbinder-Straße zeigt oft rot, während die parallel fahrenden Pkw noch sehr lange grün haben. Die

Ampelschaltungen sollten angeglichen werden.

Absprache mit Stadt 2023

Planung Neumühler/Wittenburger Straße in Vorbereitung,

Abstimmung mit Herrn Rotermann (69.3)





Stadtteil: Weststadt

Straße: Wittenburger Straße

Koordinaten: 53.628968 11.396078 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.53

Beschreibung: Hier besteht eine Benutzungspflicht für Radfahrer für ganze

100 Meter. Wie an anderen Stellen auch steht das Schild mitten auf dem Weg. Wenn man die Parkplätze entfernt, dann


ist ausreichend Platz für einen eigenen Radweg bis zur

Kreuzung.

Absprache mit Stadt 2023

Planung Neumühler/Wittenburger Straße in Vorbereitung,

Abstimmung (69.1)





Stadtteil: Weststadt

Straße: Wittenburger Straße

Koordinaten: 53.628387 11.391089 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.08

Beschreibung: Direkt vor der Straßenquerung für Fußgänger ist


stadtauswärts die Bushaltestelle. Bei haltendem Bus überholen die Kfz stadtauswärts. Die Querungsstelle ist morgens stark frequentiert von Schülern. Der Übergang sollte sicherer gestaltet werden, denkbar wäre ein

Fußgängerübergang (Zebrastreifen).

Absprache mit Stadt 2023

Bus kann durch Querungshilfe legal nicht überholt werden,

NVS wird um Warnblinklicht gebeten





Stadtteil: Weststadt

Straße: Wittenburger Straße

Koordinaten: 53.628269 11.391320 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.28

Beschreibung: Hier hat der Radweg einen extrem schlechten Untergrund und

er ist größtenteils zu schmal, vor allem direkt vor der

Kongresshalle.

Absprache mit Stadt 2023

Im Rahmen der Erneuerung der Wittenburger Straße





Stadtteil: Gartenstadt

Straße: B 321

Koordinaten: 53.595195 11.422068 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.34

Beschreibung: Unter der Unterführung der B321 im Zuge des Radwegs "Alter

Dömitzer Postweg" liegt Grünglasbruch. Dort bleibt es aber leider nicht liegen, sondern landet auch immer wieder auf dem an dieser Stelle gepflasterten Radweg, zerbricht dort scharfkantig weiter und sorgt so für diverse Pannen. Dieses

Ärgernis sollte endlich beseitigt werden.

Absprache mit Stadt 2023

Grünglas wegnehmen, Prüfung SDS





Stadtteil: Gartenstadt

Straße: Hagenower Straße

Koordinaten: 53.608492 11.418877 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.37

Beschreibung: Die Hagenower Straße hat im Bereich der Tempo-30-Zone einen


extrem schlechten Belag. Das führt dazu, dass Radfahrer den einzigen Gehweg (stadteinwärts rechts) in beide Richtungen gemeinsam mit den Fußgängern benutzen. Das ist nicht erlaubt, wird aber auch nicht kontrolliert. Die Straße muss

endlich saniert werden.

Absprache mit Stadt 2023

Planungsleistungen zum grundhaften Neubau sind bereits

beauftragt, Vorplanung bis Ende 2024





Stadtteil: Gartenstadt

Straße: Haselholzstraße

Koordinaten: 53.607620 11.420095 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.25

Beschreibung: In der Haselholzstraße gibt es mehrere Löcher zwischen den

verschiedenen Teerdecken. Für Radfahrer ist das nicht nur

gefährlich, sondern auch unkomfortabel. Im


Radverkehrskonzept wird hier eine Einbahnstraße

vorgeschlagen.

Absprache mit Stadt 2023

Keine Sanierung vorgesehen – Teil des Radverkehrskonzepts

2030





Stadtteil: Görries

Straße: B 106

Koordinaten: 53.607213 11.385915 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.16

Beschreibung: Die hohe Leitplanke verdeckt Radfahrer. Kinder und kleine

Personen sind vom Autoverkehr schlecht bzw. gar nicht zu sehen, wenn sie in den Kreuzungsbereich einfahren. Eine Rotmarkierung des Kreuzungsbereichs würde die Sicherheit etwas erhöhen. Ein Abbau der Leitplanke im Querungsbreich

wäre gut.

Absprache mit Stadt 2023

Zuständigkeit des Straßenbauamts, wird angefragt





Stadtteil: Görries

Straße: Schulzenweg

Koordinaten: 53.608058 11.389728 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.21


Beschreibung: Diese Straße ist die Verbindung vom Ostorfer Ufer zum

Lankower See. Sie ist baulich in einem desolaten Zustand,

das Rechtsfahrgebot ist nicht mehr einzuhalten.

Absprache mit Stadt 2023 Vorplanung zum grundhaften Ausbau abgeschlossen, Baubeginn

ggf. in 2024





Stadtteil: Großer Dreesch

Straße: Am Grünen Tal

Koordinaten: 53.601936 11.442958 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.65

Beschreibung: Ein Beispiel für viele sogenannte Bettelampeln in Schwerin.


Fußgänger und Radfahrer werden ausgebremst, um den

Autoverkehr nicht zu behindern. Es sollte genau andersherum

sein.

Absprache mit Stadt 2023

Abstimmung mit Herrn Rotermann (69.3)





Stadtteil: Krebsförden

Straße: B 106

Koordinaten: 53.599611 11.395000 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.06

Beschreibung: Zwischen Grabenstraße und Eckdrift, vor allem aber im

Bereich Sieben-Seen-Center, ist der gepflasterte Radweg an

den Rändern stark abgesunken und uneben. Das kann

insbesondere beim Begegnungsverkehr gefährlich werden und zu Stürzen führen. Ein kleiner Teil ist inzwischen behoben

zu Sturzen funten. Ein kleiner feil ist inzwischen bend

worden.

Absprache mit Stadt 2023

Teilsanierung nicht sinnvoll, Kies-Sandgemisch wird von Ameisen ausgehöhlt, Sanierung mit Split erforderlich





Stadtteil: Krebsförden

Straße: B 321

Koordinaten: 53.592731 11.404942 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.17

Beschreibung: Die Querung der Kreuzung ist für Radfahrer stadtauswärts

nur in drei Schritten möglich. Man muss dreimal eine


Ampelschaltung anfordern und an jeder dieser Ampeln mehr


als eine Minute warten.

Absprache mit Stadt 2023

Zuständigkeit Straßenbauamt, fahrradfreundliche

Ampelschaltung wird angefragt





Stadtteil: Krebsförden

Straße: B 321

Koordinaten: 53.594010 11.414600 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.04

Beschreibung: Hier kann man theoretisch von der B 321 mit dem Rad zur

Straße Am Krebsbach runterfahren. Auf beiden Seiten ist das

sowohl für Radfahrer als auch für Fußgänger äußert beschwerlich bis unmöglich. Hier sollte völlig anders

gebaut werden.

Absprache mit Stadt 2023

Teil des Radverkehrskonzepts 2030, keine zeitnahe Lösung





Stadtteil: Krebsförden

Straße: Hagenower Chaussee

Koordinaten: 53.593448 11.411083 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.07

Beschreibung: In der Kurve wechselt der Belag, es ist eine deutliche


Kante vorhanden. Auch bei langsamer Fahrweise ist diese Stelle recht gefährlich. Der Übergang sollte in Richtung

Hagenower Chaussee angepasst werden.

Absprache mit Stadt 2023

SDS prüft die Ausbesserung der Kante bzw. die Sanierung des

aus Beton bestehenden Teil des Radweges





Stadtteil: Neu Zippendorf

Straße: Berliner Platz

Koordinaten: 53.597700 11.448097 OpenStreetMap Google Maps


Nummer: 1.56

Beschreibung: Der Weg von der Innenstadt zum Dreesch ist gut angelegt.

Die Qualität ist aber sehr unterschiedlich, wie hier z.B. durch Wurzelaufbrüche, die nicht repariert werden.

Absprache mit Stadt 2023

Betrifft Sanierungsgebiet, LGE wird angefragt





Stadtteil: Neu Zippendorf

Straße: Bosselmannstraße

Koordinaten: 53.600685 11.451122 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.13


Beschreibung: Zwischen der Brücke über die Crivitzer

Chaussee/Bosselmannstraße und der Querstraße Wuppertaler Straße/Am Hang sollten Radfahrer vorfahrtsberechtigt sein. Dafür wäre eine Rotmarkierung im Kreuzungsbereich wichtig.

Absprache mit Stadt 2023

Lösung: Rad soll Vorfahrt bekommen, dazu Abstimmung mit

Unterer Verkehrsbehörde (69.1) nötig





Stadtteil: Neu Zippendorf

Straße: Ludwigsluster Chaussee

Koordinaten: 53.583650 11.432450 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.28

Beschreibung: Etwa 500 Meter nach der Einmündung zur Kompostieranlage

gibt es stadteinwärts Unebenheiten durch Wurzelaufbrüche. Das ist besonders sturzgefährdend bei Begegnungsverkehr,

weil ein Ausweichen kaum möglich ist.

Absprache mit Stadt 2023

SBA ist zuständig





Stadtteil: Ostorf

Straße: Hagenower Straße

Koordinaten: OpenStreetMap Google Maps 53.611277 11.419972

1.51 **Nummer:**

Hier herrscht Benutzungspflicht für Radfahrer in zwei **Beschreibung:**


Richtungen. Am Übergang hat der abgesenkte Bordstein nicht mal einen Meter Breite. Das ist viel zu schmal, die

Absenkung muss über die gesamt Breite erfolgen. Bei der Sanierung der Straße wie hier 2024 sollte so ein Mangel

gleich mit behoben werden.

Absprache mit Stadt 2023

Bordabsenkung prüfen





Stadtteil: Ostorf

Straße: Ludwigsluster Chaussee

Koordinaten: 53.613759 11.414436 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.08


Beschreibung: Es fehlt eine radfreundliche Wegführung vom Ostorfer zum

Schweriner See. Der Weg über die Straßenbahnhaltestelle

Ostorf ist mit langen Ampelwartezeiten verbunden.

Absprache mit Stadt 2023

an SDS zur Instandsetzung der Oberfläche





Stadtteil: Ostorf

Straße: Ludwigsluster Chaussee

Koordinaten: 53.613814 11.414344 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.19


Beschreibung: Ampelanlagen sowie Verkehrsschilder stehen in Schwerin sehr

häufig mitten auf Rad- und Fußwegen. Das gefährdet die

Sicherheit und behindert den Begegnungsverkehr.

Absprache mit Stadt 2023

Breite (an dieser Stelle) ausreichend





Stadtteil: Ostorf

Straße: Schleifmühlenweg

Koordinaten: 53.617510 11.418700 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.52

Beschreibung: Der Gehweg ist zu schmal, in sehr schlechtem Zustand und

ohne abgesenkten Bordstein im Kreuzungsbereich. Hier kreuzen viele Radfahrer, darunter zahlreiche Schüler. Der

gesamte Knoten ist nicht radfreundlich gestaltet.

Absprache mit Stadt 2023

Planung Knoten Schleifmühlenweg, Änderung 1. HJ 2023





Stadtteil: Zippendorf

Straße: Bosselmannstraße

Koordinaten: 53.602660 11.453429 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.16

Beschreibung: An der Ecke Bosselmannstraße/Am Strand stehen die

Pflastersteine teilweise zu weit auseinander, sodass man leicht mit dem Rad wegrutschen kann. Hier wäre eine

Neuverlegung oder ein Abfräsen der Oberfläche die Lösung.

Absprache mit Stadt 2023

Fugenverfüllung - Anfrage SDS





Schwerin: Nord

Stadtteil: Lewenberg

Straße: An der Chaussee

Koordinaten: 53.661971 11.404248 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.32

Beschreibung: Dieser viel zu schmale gemeinsame Geh- und Radweg ist in

beide Richtungen benutzungspflichtig! Die andere Straßenseite hat keinen - das ist eine Zumutung für

Fußgänger und Radfahrer!

Absprache mit Stadt 2023

Anfrage an SDS zur möglichen Instandhaltung





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Dr.-Hans-Wolf-Straße

Koordinaten: 53.644701 11.410406 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.39

Beschreibung: Der gemeinsame Geh- und Radweg am Ziegelinnensee

(Westseite) wird besonders zu Stoßzeiten viel genutzt. Er

dient auch vielen Radfahrern als Möglichkeit, die

Wismarsche Straße zu vermeiden. Durch die fehlende Beleuchtung entstehen besonders im Herbst und Winter

gefährliche Situationen. Das trifft genauso auf den

gemeinsamen Geh- und Radweg am Lankower See zu. Auch hier

fehlt eine Beleuchtung!

Absprache mit Stadt 2023

Bedarf ermitteln, Abstimmung mit 69.3





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Straße

Koordinaten: 53.639393 11.409097 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.60

Beschreibung: Dieser Weg ist zu schmal, es ist ein ständiger Wechsel vom

Fußweg auf die Straße, hier auch ohne Schutzbake. Der

Übergang ist regelmäßig zugeparkt. Dazu kommt eine fehlende

farbliche Markierung auf der Straße.

Absprache mit Stadt 2023

Deckensanierung in 2024/2025, Verbesserungen stadtauswärts

in Planung, stadteinwärts bereits teilweise erfolgt





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Straße

Koordinaten: 53.638735 11.409183 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.61

Beschreibung: Dieser Weg ist zu schmal, es ist ein ständiger Wechsel vom

Fußweg auf die Straße. Dazu kommt wie hier der schlechte Untergrund. Für Radfahrer und Fußgänger ist das eine

Zumutung.

Absprache mit Stadt 2023

Deckensanierung in 2024/2025, Verbesserungen stadtauswärts

in Planung, stadteinwärts bereits teilweise erfolgt





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Straße

Koordinaten: 53.648817 11.406727 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.42

Beschreibung: Hier stehen gefährliche Sperrgitter auf dem Rad- und


Fußweg, die mit Fahrradanhänger oder Lastenrad nicht zu durchfahren sind. Sie sollten ersatzlos entfernt werden. Für regelwidrig fahrende Geisterfahrer könnte man Poller

mit deutlichen Bodenmarkierungen anbringen.

Absprache mit Stadt 2023

Zum Thema Poller insgesamt Abstimmung mit Unterer

Verkehrsbehörde (69.1) und SDS nötig





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Straße

Koordinaten: 53.644806 11.408287 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.62

Beschreibung: Das Gehwegparken ist an vielen Stellen in Schwerin erlaubt.

Der Fußverkehr steigt kontinuierlich, das hat die Stadt

2025 stolz verkündet. Die logische Konsequenz daraus wäre, endlich das Gehwegparken grundsätzlich zu untersagen.

Absprache mit Stadt 2023

Radwegführung auf der Nebenanlage nicht anders möglich,

Haltestellenbereich, Parkverbot prüfen (69.1)





Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Straße

Koordinaten: 53.647991 11.407027 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.33

Beschreibung: Wie an vielen Stellen in der Wismarschen Straße

stadtauswärts ist es hier viel zu eng für den gemeinsamen Geh- und Radweg und eine Haltestelle! Das ist richtig gefährlich für alle Beteiligten. Vor allem der Wartebereich

sollte nicht gleichzeitig Geh- und Radweg sein.

Absprache mit Stadt 2023

Mindestens die Durchfahrbarkeit der Haltestellen soll

verbessert werden.





Stadtteil: Medewege

Straße: Klein Medewege

Koordinaten: 53.666152 11.394209 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.15

Beschreibung: Hier muss unbedingt der Radweg weitergebaut werden.

Absprache mit Stadt 2023

Neubau erfolgt





Stadtteil: Werdervorstadt

Straße: Bornhövedstraße

Koordinaten: 53.637447 11.431174 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.31


Beschreibung: Hier ist der Abzweig von der Bornhövedstraße Richtung

Kleingärten auf abschüssiger Strecke mit uraltem Plattenbelag versehen. Weder für Radfahrer noch für Fußgänger ist das komfortabel! Der Belag sollte erneuert

werden.

Absprache mit Stadt 2023

Soll im Zug der Neuentwicklung der Fläche gelöst werden





Stadtteil: Werdervorstadt

Straße: Güstrower Straße

Koordinaten: 53.640214 11.424363 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.44

Beschreibung: Durch die Verkehrsinsel gibt es immer wieder

Überholvorgänge von Kfz und Nahverkehr ohne Beachtung des

Mindestabstandes von 1,50 Meter. Der Schutzstreifen ist


ohnehin viel zu schmal, hier sollte viel häufiger

kontrolliert werden. Eine Rotmarkierung im Querungsbereich

wäre hilfreich.

Absprache mit Stadt 2023

Regelkonformer Straßenquerschnitt, keine Maßnahme möglich





Stadtteil: Werdervorstadt

Straße: Güstrower Straße

Koordinaten: 53.647727 11.429628 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.13

Beschreibung: Das Haltestellenschild der Bushaltestelle steht mitten im

Weg und stellt eine Unfallgefahr dar! Besonders für

Radfahrer, die stadteinwärts bergab fahren, ist es schlecht

zu sehen. Das Schild sollte versetzt werden.

Absprache mit Stadt 2023

NVS wird gebeten, das Schild zu versetzen





Stadtteil: Werdervorstadt

Straße: Güstrower Straße

Koordinaten: 53.645786 11.427584 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.06

Beschreibung: Der Radweg ist hier schlecht gepflegt mit schlechtem

Untergrund.

Absprache mit Stadt 2023

Zuständigkeit SBA; Querungshilfe vorsehen SBA, Anfrage





Stadtteil: Werdervorstadt

Straße: Güstrower Straße

Koordinaten: 53.647946 11.429772 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.11

Beschreibung: Stadteinwärts unterbrechen drei gepflasterte Ein/Ausfahrten

den Radweg. Der Belag ist sehr schlecht, die Stellen

sollten asphaltiert werden.

Absprache mit Stadt 2023

Zuständigkeit SBA: Anfrage an SDS zur Instandsetzung der

Oberfläche, ggf. Nutzung Rahmenvertrag





Stadtteil: Wickendorf

Straße: Paulsdamm

Koordinaten: 53.677440 11.449728 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.30

Beschreibung: Als Radfahrer wird man hier oft durch abbiegende Fahrzeuge

sowohl vom Paulsdamm als auch von der Bundesstraße

übersehen. Eine Rotmarkierung des Radweges im

Kreuzungsbereich mit zwei Pfeilen und Radpiktogramm würde

die Situation verbessern.

Absprache mit Stadt 2023

Zuständigkeit Straßenbauamt





Stadtteil: Wickendorf

Straße: Paulsdammer Weg

Koordinaten: 53.680032 11.429234 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.02

Beschreibung: Diese viel genutzte Straße ist extrem schmal und durch die

Kurven sehr unübersichtlich. Eine

Geschwindigkeitsreduzierung auf komplett 30 km/h und/oder die Einrichtung als Fahrradstraße würden mehr Sicherheit

bringen.

Absprache mit Stadt 2023

Anordnung wird geprüft, Dazu Abstimmung mit Unterer


Verkehrsbehörde (69.1) nötig





Behobene Mängel

Hier werden 19 behobene Mängel mit einem Vorher-Nachher-Vergleich dokumentiert. Es geht nur in kleinen Schritten voran. Wenigerfreulich ist vor allem das Tempo der Beseitigung. Seit 2023 haben wir 31 neue Mängel dokumentiert und nur 19 wurden behoben. Wir wünschen uns mehr politische Unterstützung und mehr Geschwindigkeit bei der Schaffung einer sicheren und komfortablen Radinfrastruktur in Schwerin!



Schwerin: Zentrum

Stadtteil: Feldstadt

Straße: Auf dem Dwang

Koordinaten: 53.619220 11.397054 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.19

Beschreibung: Diese Straße ist in einem so schlechten Zustand, dass es

eine Zumutung ist. Man ist guasi gezwungen, auf dem Gehweg


zu radeln.

Anmerkung Radentscheid 2025 Die Straße hat offenbar eine vorläufige Oberfläche bekommen. Die ist noch nicht gut, soll sich aber laut

Auskunft der Verkehrsverwaltung im Zuge der Sanierung zur

Fahrradstraße noch verbessern.







Schwerin: Zentrum

Stadtteil: Feldstadt

Straße: Mecklenburgstraße

Koordinaten: 53.621609 11.410086 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.64

Der Bordstein ist nur auf weniger als der Hälfte der **Beschreibung:**

Einmündung abgesenkt.

Anmerkung Radentscheid 2025

Hier wurde zwar nachgebessert, eine Nullabsenkung wäre aber wünschenswert. Im Zuge der Sanierung der Mecklenburgstraße

könnte das mit bedacht werden.







nachher

Schwerin: Zentrum

Stadtteil: Paulsstadt

Straße: Franz-Mehring-Straße

Koordinaten: 53.633518 11.404251 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.22

Beschreibung: Das Kopfsteinpflaster ist kein für Radfahrer geeigneter

Straßenbelag. Eine mögliche Umgestaltung der Straße wäre die Einrichtung einer Einbahnstraße in Richtung Lankow. Das würde die Schaffung eines baulich getrennten Radwegs

ermöglichen.

Anmerkung Radentscheid 2025 Die Straße ist momentan Baustelle. Ob sich die Situation für Radfahrer wesentlich verbessert, ist daher noch nicht

zu beurteilen.







nachher

Schwerin: Zentrum

Stadtteil: Paulsstadt

Straße: Obotritenring

Koordinaten: 53.638626 11.406544 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.43


Beschreibung: An dieser Stelle gab es bereits einen schweren Unfall. Die

Auffahrt auf den Radweg ist nicht ebenerdig, es ist eine Kante zu überfahren. Da die Kante nicht im rechten Winkel überfahren werden kann, besteht hier eine erhebliche

Unfallgefahr.

Anmerkung Radentscheid 2025 Der Vorschlag wurde umgesetzt, es wurde eine Nullabsenkung

eingebaut.







nachher

Schwerin: Zentrum

Schelfstadt **Stadtteil:**

Straße: Holzhof

Koordinaten: 53.639518 11.420530 OpenStreetMap Google Maps

1.22 **Nummer:**

Beschreibung:

Der Übergang vom Radweg zur Straße ist zu hoch. Wenn die Straße irgendwann mal fertig werden sollte, passt es dann vielleicht. Solange würde ein Provisorium Abhilfe schaffen.


Anmerkung Radentscheid 2025

Die Straße wurde 2024 fertiggestellt und die Kante ist

nicht mehr vorhanden.







Stadtteil: Gartenstadt

Straße: Crivitzer Chaussee

Koordinaten: 53.607054 11.427530 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.01

Beschreibung: Der Radweg in Richtung Stadt endet blind. Ein Hinweis am

Beginn der Linie wäre wünschenswert. Dort wäre auch eine

Möglichkeit die Straßenseite zu wechseln oder den

eigentlich vorgesehenen Radweg zu nutzen.

Anmerkung Radentscheid 2025 Der Radweg ist bis zur Ampel zurückgebaut worden. Hier gibt es jetzt eine gute Querungsmöglichkeit zum Faulen See.







nachher

Stadtteil: Großer Dreesch

Straße: An der Crivitzer Chaussee

Koordinaten: 53.605856 11.433146 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.27

Beschreibung: Das ist ein extrem schlechter Untergrund! Den ohnehin viel

zu schmalen Weg baulich zu trennen, bedeutet eine hohe Sturzgefahr! Das geht bis 100 Meter vor der Kreuzung Grünes Tal. Der Kreuzungsbereich ist neu gemacht, danach wird der

Weg wieder schlecht.

Anmerkung Radentscheid 2025 Der Radweg ist in diesem Bereich 2024 saniert worden und ist jetzt ein getrennter Geh- und Radweg in ausreichender Breite. Einziger Mangel sind die abgesenkten Einmündungen. Es war als "Schweriner Standard" vereinbart, dass Geh- und Radwege an Ein- und Ausfahrten niveaugleich weitergeführt werden.







nachher

Stadtteil: Großer Dreesch

Straße: An der Crivitzer Chaussee

Koordinaten: 53.604299 11.437920 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.30

Beschreibung: Wenn man schon solche schlechten Kreuzungen für Radfahrer

einrichtet, dann sollten sie breit genug sein! Wer soll

hier mit einem Anhänger oder mit dem Lastenrad abbiegen

können?

Anmerkung Radentscheid 2025 Diese Stelle gibt es so nicht mehr, die Einfahrt zur Tankstelle wurde neu gestaltet. Hier sollte der Radweg im

Kreuzungsbereich aber rot markiert werden.







nachher

Stadtteil: Ostorf

Straße: Ludwigsluster Chaussee

Koordinaten: 53.611147 11.420417 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.17

Beschreibung: Der die Ludwigsluster Chaussee begleitende Radweg hat eine

schlechte Oberfläche. Durch die Verschwenkung der Querung in die Hagenower Straße hinein besteht stadteinwärts eine schlechte Sicht. Die Bordsteinabsenkungen sind auf beiden

Seiten zu schmal.

Anmerkung Radentscheid 2025 Die Radwegoberfläche ist jetzt gut. Die Sicht ist weiterhin schlecht. Hier wäre die Lösung, den Radweg ohne Verschwenkung zu führen und im Kreuzungsbereich rot zu markieren. Die Bordsteinabsenkungen über die gesamt

Radwegbreite fehlen weiterhin (siehe 1.51).







Stadtteil: Ostorf

Straße: Johannes-Stelling-Straße

Koordinaten: 53.615894 11.415481 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.19

Beschreibung: In der Johannes-Stelling-Straße könnte man stadteinwärts

die Busspur für Radfahrer freigeben. So viele Busse fahren da nicht, und der Radweg auf dem Bürgersteig ist sandig und

fährt sich schlecht.

Anmerkung Radentscheid 2025 So wie vorgeschlagen wurde das umgesetzt. Der Gehweg ist

jetzt den Fußgängern vorbehalten.







Stadtteil: Ostorf

Straße: Osterberg

Koordinaten: 53.613873 11.413203 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.49

Beschreibung: Die Drängelgitter müssen weg, sie sind gefährlich für

Radfahrer. Hier könnte eine Fahrradstraße entstehen! Sie könnte am Ende des Radwegs Ostorfer Ufer beginnen und bis

zur Einmündung in die Hagenower Straße gehen. Die

vorherrschende Verkehrsart ist hier ohnehin der Radverkehr.

Anmerkung Radentscheid 2025 Die Drängelgitter wurden entfernt und durch Poller ersetzt,

das hat die Situation deutlich verbessert. Die

vorgeschlagene Fahrradstraße wurde bisher nicht umgesetzt.







nachher

Stadtteil: Ostorf

Straße: Schleifmühlenweg

Koordinaten: 53.616521 11.422455 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.36

Beschreibung: Sowohl der Fußweg als auch die Lennéstraße sind in

schlechtem Zustand. Bei schlechtem Wetter müssen Fußgänger


wegen großer Pfützen auf die Strasse ausweichen, das ist gefährlich. Im Kreuzungsbreich fehlen Querungsmöglichkeiten

Richtung Schlosspark.

Anmerkung Radentscheid 2025 Der Schleifmühlenweg wurde teilweise saniert und es wurde

ein durchgehender Gehweg gebaut.







nachher

Stadtteil: Zippendorf

Straße: Plater Straße

Koordinaten: 53.597370 11.457464 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.14

Beschreibung: Hier bräuchte man dringend einen Radweg, besonders bergauf,

da ist man als Radfahrer langsam. Es ist teilweise sehr

unangenehm, wie man da überholt wird.

Anmerkung Radentscheid 2025 Der Gehweg wurde saniert, das hat die Situation etwas verbessert. Es wäre aber ausreichend Platz für einen

baulich getrennten Radweg vorhanden.







nachher

Stadtteil: Lewenberg

Straße: Möwenburgstraße

Koordinaten: 53.646531 11.413438 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.24

Beschreibung: Wurzeln haben den Asphalt hochgedrückt.

Anmerkung Radentscheid 2025 Diese Stelle wurde mit Pflaster repariert. 20 Meter weiter gibt es jetzt den nächsten Wurzelaufbruch (siehe N.13).







Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Str.

Koordinaten: 53.641007 11.408730 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 1.63

Beschreibung: Hier gibt es einen plötzlichen Wechsel der

Benutzungspflicht vom Fußweg auf die Straße. Dadurch besteht ein extrem hohes Gefahrenpotenzial, da man als Radfahrer vom Autoverkehr nicht wahrgenommen wird.

Anmerkung Radentscheid 2025 Stadteinwärts wurde ein Radfahrstreifen (durchgezogene Linie) eingerichtet. Die Gesamtsituation in der Wismarschen

Straße ist weiterhin schwierig durch die sich häufig

ändernde Radwegführung.







nachher

Stadtteil: Lewenberg

Straße: Wismarsche Str.

Koordinaten: 53.644691 11.407987 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.35

Beschreibung: Hier ist ein viel zu schmaler gemeinsamer Geh- und Radweg

mit Benutzungspflicht.

Anmerkung Radentscheid 2025 An dieser Stelle gibt es jetzt einen Schutzstreifen (gestrichelte Linie). Der Beginn ist rot markiert, es fehlt bisher eine sichere Führung des Radverkehrs auf den Schutzstreifen. Die Möglichkeit, als Radfahrer den Gehweg zu benutzen, sollte hier aber entfallen. Der Schutzstreifen sollte wegen der parkenden Autos durchgängig rot markiert sein. Noch besser wäre es, Radweg und Parkraum zu tauschen.







nachher

Stadtteil: Medewege

Straße: Wickendorfer Straße

Koordinaten: 53.662698 11.404814 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 2.02

Beschreibung: Der Radweg führt an sehr schmaler Stelle über die

Bushaltestelle und geht auf dem Bürgersteig weiter.

Anmerkung Radentscheid 2025 Die Fläche wurde wie vorgeschlagen erweitert und der Radweg

wird jetzt hinter der Bushaltestelle geführt.







Stadtteil: Werdervorstadt

Straße: Bornhövedstraße

Koordinaten: 53.635917 11.429893 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.38

Beschreibung: Hier wechselt der Straßenbelag von Asphalt zu extrem

buckligem Pflaster. Der Gehweg ist zu schmal und auch nicht für Radfahrer freigegeben. Es ist eine Zumutung, hier mit

dem Rad zu fahren!

Anmerkung Radentscheid 2025

Dieser Bereich wurde asphaltiert.





vorher

nachher

Stadtteil: Werdervorstadt

Straße: Güstrower Straße

Koordinaten: 53.650396 11.431331 OpenStreetMap Google Maps

Nummer: 3.33

Beschreibung: Der Radweg endet hier und wird auf der anderen Straßenseite

weitergeführt. Es fehlt ein sicherer Wechsel über die Straße. Vor allem mit Kindern ist es extrem schwierig, da

die Straße zu bestimmten Zeiten viel befahren ist!

Anmerkung Radentscheid 2025 Es wurde eine Querungsstelle eingebaut, die den Wechsel erleichtert. Der Radweg in diesem Bereich ist aber weiter

ungepflegt.





